

雨天の中、経年劣化で損傷した護岸の緊急工事を実施しました。  
Eagle8を型枠に流し込み、40分で脱型しました。(計4時間の作業)。樽で練り流し込む、コンパクトな施工体制です。

施工前



損傷部(1㎡)

施工後



施工中



Eagle8は、耐塩性、耐候性、補強効果がございます。