

《施工方法》

コンクリートの路面が、経年で、崩れております。砂利化した轍の陥没部の水溜りの水を利用してEAGLE8による穴埋めを行いました。施工前の写真がございませんが、20cm程度の深さの水溜りにEagle 8-Pを入れ、碎石を上から撒いただけの施工方法です。

下の写真は、補修後4か月目の写真です。（施工は本年2月）



赤線の内側がEagle8での補修箇所です。
青線の内側がコンクリート路面です。