

雨天の中、経年劣化で損傷した護岸の緊急工事を実施しました。
Eagle8を硬めに練上げ、隙間や陥没している部分を埋めました。

施工風景



施工前



施工後



Eagle8は、耐塩性、耐候性、補強効果がございます。