

経年劣化による一級河川水門の表層補修にEAGLE8で試験施工しました。コンクリート部の補修に合わせ、鋼材部の腐食の補修なども行いました。（EAGLE8-Q/-Pタイプ使用）

施工前



施工中



施工後

